

小区水压小 居民好闹心

水务公司:可能是没有二次加压,也可能是小区公共管道有破损

■记者 王琪

本报讯 “我们家每次一到用水高峰期水压就非常小,洗澡连身上的泡沫都冲不干净,上厕所都冲不干净,还需要用盆接水冲,太闹心了。”近日,家住车城西路喜来居小区的业主吴先生(化姓)向十堰晚报新闻热线8110110反映此事。

当日上午,记者来到喜来居小区,随机采访了几位业主,刚停好车子的蒋先生告诉记者,“我们小区的水压的确是小,平时还好,一到用水高峰期就不行了,我家住五楼都是这样。”记者看到,喜来居小区共3栋,1栋处在平地,剩下两栋都是在山坡上。

随后,记者来到家住7楼的业主秦先生家中,当时是上午11点左右,厨房和厕所的水龙头出水流量的确较小,“这还没到做饭的时间,到了中

午做饭的点,水流小得很,我们每次都错过那个时间用水。”秦先生的母亲说道。接着,记者又陆续走访了几乎顶楼业主,几乎都是一样的情况,甚至1栋的住户家中也是如此。

了解情况后,记者联系到东风首创水务公司客服中心的工作人员,工作人员表示会前往小区实地查看。次日上午,工作人员张先生回复记者,“我们检测了出水压力和小区的进水压力都是正常的,根据目前的情况分析,小区水压低可能是地势较高没有二次加压,也可能是小区公共区域的管道有破损,这都需要再次进行检测。”

该小区物业公司负责人周女士表示,“公共区域的管道破损我们可以找人来检测,但是安装二次加压设备需要费用,居民都不愿意出钱,没有居民同意,房屋维修基金也用不了。目前,我们也很无奈。”

网上能缴纳燃气费吗?

物联网表可网上充值,其他卡表仍需线下充值

■记者 曾雨

本报讯 4月1日,有秦楚论坛网友咨询网上缴燃气费的问题。记者从十堰东风中燃公司了解到,目前,该公司用户有普表、IC卡表和物联网表三种类型,其中,物联网表可实现网上充值。

据了解,十堰东风中燃有普表、IC卡表和物联网表三种类型。其中,普表是指上门抄收的表具;IC卡表是先将气量充入用户卡片,回家再送入表具中,IC卡表的品牌有“先锋”“前锋”“金卡”“荣威”等四种。随着技术发展,2021年开始上线物联网表。

各种品牌的表具分别怎么缴费?工作人员介绍,如是普表(机械表)用户,抄表员上门抄收后,在系统中录入指数,产生欠费。用户可以在营业网点缴费,也可以通过微信小程序“壹品慧”或“支付宝”将费用存入个人燃气账户(预存),系统自动扣除产生的费用。

物联网表用户,可以通过营业网点或微信小程序“壹品慧”“支付宝”

等缴费方式进行充值。

“先锋”“前锋”IC卡表用户,可到营业网点办理充值。若在微信小程序“壹品慧”或“支付宝”上缴费,费用会先进入个人账户(预存),仍需到营业网点进行圈存。

“金卡”IC卡表用户,如在微信小程序“壹品慧”或“支付宝”上缴费,费用会先进入个人账户(预存),还需要在营业网点办理圈存或自助缴费机上进行自助充卡。

“荣威”IC卡表用户,如在微信小程序“壹品慧”或“支付宝”上缴费,费用会先进入个人账户(预存),还需要在营业网点办理圈存或在自助缴费机、工商银行圈存机上进行自助充卡。

工作人员表示,针对不走字表具、故障表具,十堰东风中燃公司将免费更换物联网表;针对超期表具,则按照片区免费更换物联网表。若属于用户使用不当造成的表具损坏,更换物联网表的费用将由用户承担。用户若需更换物联网表,请拨打服务热线95007进行咨询。

围挡设施占据消防通道

社区:组织人员现场查看并积极处理



围挡正好位于消防通道的拐弯处。

■文、图/记者 秦洪涛

本报讯 前不久,家住重庆路黄金海岸小区的谢先生向十堰晚报秦楚网新闻热线8110110反映,称由于下大雨导致小区的一处山体滑坡,事后开发商一直未对山体护坡进行修复,只是用围挡设施在危险地段进行围挡。而放置围挡处正好位于消防通道的拐弯处,存在很大的安全隐患,期望此事早日能够解决。

日前,记者来到黄金海岸小区,在小区楼栋的侧边一处山体下方,看见了消防通道上放置的围挡,围挡里面有一些散落的石块、树枝等杂物。“此处通道是消防通道,快2年了,一直也不处理,存在很大的安全隐患。”谢先生说。

记者来到十堰市金海岸物业服务有限公司,据物业公司经理李国伟介绍,在建设小区时,开发商为了保证山体不滑坡,对山体进行了一系列的处理,处理后又对山体表面拉了固

定网以及进行了喷浆处理。由于山顶有人种菜,破坏了山体表面的封浆层,导致2020年夏天天下大暴雨时大量积水流入封浆层内,造成约3平方米表层脱落。为防止山体垮塌对人员造成伤害,于是在垮塌处的正下方放置了围挡。

随后,记者来到武当路街道韩家沟社区了解情况,据社区党支部书记郑嘉祎介绍,山体发生垮塌之后,社区第一时间联系了山体的产权方与黄金海岸小区的开发企业,并制定了相关的施工方案:山顶固化后,再对山体进行重新拉网封浆处理,可双方对维修费用未达成一致,造成该处一直未修复。对于山顶种菜的情况,郑嘉祎表示,种菜情况已经得到了有效的遏制。郑嘉祎说,考虑到围挡设施长期占用消防通道,存在隐患,社区打算对山体暂时覆盖一张网子,把山体“兜”住,防止山石滚落,并组织相关人员现场查看,如果再无滑坡的危险,可暂行拆除下方的围挡。

十堰市公安局交通管理局扣留车辆处置公告

下列机动车因交通事故被十堰市公安局交通管理局依法扣车2个月以上,现进行公告处理。自公告之日起3个月之内,请当事人持有效证件及时到我局事故处理大队接受处理。逾期仍不接受处理的,我局将根据《中华人民共和国道路交通

安全法》第一百一十二条和《道路交通事故处理程序规定》第五十八条之规定,对扣留车辆依法予以处置。

特此公告!

十堰市公安局交通管理局
2022年4月7日

2022年1月事故大队公告车辆

事故大队:(16)	鄂CC0771	无号牌摩托车车架号:
摩托车:(15)	鄂CEJ783	3Z6H08
鄂CY7313	鄂CY5679	H8215719
鄂CCX926	十堰040002	无号牌无车架号车辆
鄂CNK975	堰A0571电	1辆
鄂CAY388	浙川A028077	小型汽车:(1)
鄂CAG952	云梦019605	鄂CJ5598

十堰市公安局交通管理局扣留车辆处置公告

下列机动车因交通违法被十堰市公安局交通管理局依法扣车1个月以上,现进行公告处理。自公告之日起3个月之内,请交通违法行为人及时到违法行为地交警大队接受处理。逾期仍不接受处理的,我局将根据《中华人民共和国道路交通安

法》第一百一十二条和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条之规定,对扣留车辆依法予以处置。

特此公告!

十堰市公安局交通管理局
2022年4月7日

2022年2月违法暂扣车辆公告

一大队(1)	三大队(4)	五大队(1)
摩托车:(1)	摩托车(2)鄂CBT095	摩托车:(1)
无号牌摩托车车架号:	无号牌摩托车车架号:	无号牌摩托车车架号:
145997	D:161951	158570
二大队(2)	小型汽车:(2)	六大队(1)
摩托车:(2)鄂CBT619	鄂CCJ881	小型汽车:(1)
鄂CGM329	鄂C331Z7	鄂C5082M