



天然气管道起火 先灭火还是先关阀?

燃气公司:不同情况应采取不同方式处置

“天然气管道起火,先灭火还是先关阀?”近日,类似的问题引发不少市民关注。记者就此采访了十堰东风中燃城市燃气发展有限公司安全监察部安全运营管理唐卫东。他表示,市民家中出现此类情况,需要根据现场实际情况进行相应的处置。

■记者 徐国文



三类情况容易引起管道起火

唐卫东介绍,目前我市天然气管道起火现象极少,发生火灾主要出现在用户终端,常见的有三种。

一是市民做饭时离开了现场,导致锅被烧干引发火灾;二是部分市民家中使用的是橡胶软管,长时间使用后容易出现老化、脱落、老鼠撕咬破损等情况,导致软管与灶具连接不严,容易引发火灾;三是市民在打扫厨房

卫生时,大幅度挪动灶具,导致管道与灶具连接处松动,也可能引发火灾。

针对上述情况,唐卫东建议,市民在做饭时不要长时间离开厨房,避免发生锅被烧干的情况。家中使用橡胶软管的,应尽量更换为金属波纹管。同时,市民在打扫厨房卫生后,要对灶具与管道连接处进行检查。



两种起火情况应区别对待

家中天然气管道着火,市民该怎么处置?唐卫东介绍,每户家庭的燃气表上方或前方均有一个阀门,这个阀门称为燃气表前阀。管道起火,可分为表前阀后方管道泄漏着火和表前阀前方管道泄漏着火两种情况。

如果着火部位位于表前阀后方管道,市民应先关闭表前阀,第一时间切断燃气,然后用湿抹布或者水灭火,并第一时间撤离到室外,拨打燃气公司 95007 热线

电话,请工作人员上门处理。

如果着火部位位于表前阀前方管道,那么关闭表前阀就无效了,应第一时间用湿抹布实施灭火,然后关闭灶具,打开门、窗通风,并撤离到室外安全地带。

“如果现场火势较大,市民应第一时间撤离到安全地带,不要私自处置,同时拨打消防部门 119 报警电话及 95007 热线电话。”唐卫东提醒。



市民可用肥皂水定期自检

记者采访了解到,目前我市居民家中的天然气管道大都采用钢制材料,相对安全,造成管道泄漏,主要是水的腐蚀所致。

唐卫东告诉记者,一些市民家中的天然气管道设置在离洗菜池较近的位置,长期的潮湿环境可能腐蚀天然气管道,从而导致泄漏着火。他建议,市民在装修时要尽量将洗菜池远离天然气管道,避免管道遭到腐蚀。

唐卫东还建议,市民可采取将肥皂水涂抹在天然气管道上的方式进行自检(严禁使用明火自检),一旦发现天然气管道出现泄漏,应及时与燃气部门联系。同时,也可在家中安装燃气报警器,进一步提高安全防范能力。

此外,十堰东风中燃公司每年会安排人员免费上门对用户天然气管道、设施设备、用气环境、使用方法进行检查指导,对于发现的问题也会第一时间进行处理。

车城南路部分区域 明天停电检修

■记者 杨天娇 特约记者 杨波
通讯员 郝金鑫

本报讯 记者从国网十堰供电公司了解到,因线路检修,明日车城南路部分区域将短时停电。请沿线市民及早做好准备,供电部门将尽最大可能,减轻检修停电带来的影响。

国网十堰供电公司相关工作人员表示,此次发布的停电信息只是计划停电时间,实际上有提前送电或特殊情况下延期送电、不停电的可能。市民如需了解相关信息,可致电配电抢修电话 8806110 查询。

停电区域:车城南路

停电时间:8月21日8时30分至12时30分

检修内容:线路检修施工

影响用户:艳湖居委会车城南路36号、车城南路曾家巷118号1栋、车城南路三岔河新农村、车城南路曾家巷66号、车城南路艳湖新村、艳湖居委会曾家巷三岔河新村、大雁玻璃钢停车场充电桩、燕沟居委会镜潭路19号、镜潭路锦翔花园小区1-4号楼、美华居物业管理有限公司、十堰市神针工贸有限公司、十堰顺泰工贸有限公司、十堰皓凡工贸有限公司、十堰市工业设备安装有限公司、上海宝冶集团公司等单位、小区将受停电影响。

市疾控中心举办全市疾控机构 卫生应急业务技能提升培训演练



本次活动对于提升疾控人员专业能力具有积极作用。

8月17日,十堰市疾控中心举办全市疾控机构卫生应急业务技能提升培训演练活动,本次活动为期一天半,旨在提升全市疾控机构专业人员的疾病

预防控制基本理论、基本知识和基本技能。

当日下午3时,培训演练活动准时开始,现场来自十堰市疾控中心及县市区疾控机构150余名专业人员在一起互相学习,共同提高。当天下午的培训活动,现场培训了流行病学调查与报告撰写,全员观看了新冠肺炎标本采集演练并进行了实操。

此次培训演练主要内容包括,现场流行病学调查和报告撰写;预防性消毒和疫源地消毒规范以及现场演练;会商传染病和突发公共卫生事件信息;新冠肺炎相关标本的采集和运送;spss软件在疫情处置中的应用;新冠肺炎疫情网络直报。

据悉,举办本次疾控业务技能提升培训演练活动,主要是为了全面巩固、提高全市疾控机构专业人员疾病预防控制基本理论、基本知识、基本技能,重点提升疾控机构现场流行病学调查和报告撰写、预防性消毒和疫源地消毒、疫情报告和分析、样本采集与运送能力,全面做好可能发生的秋冬季传染性疾病的应对工作,确保有力有序有效处置疫情。

文、图/记者 叶楚榕 特约记者 黄卉

茅箭区二堰街办 拆除铁路周边违建



为深入排除普速铁路安全隐患,茅箭区二堰街办近日组织城管执法、社区等相关职能部门共20余人,聘请氧割工人和专业拆除工人,对7处共80平方米乱搭乱建的泡沫夹心板房全部予以拆除。下一步,二堰街办将采取逐一销号的方法,陆续拆除铁路周边的防尘网、广告牌、彩钢瓦等影响铁路安全的违建,为途经二堰辖区的普速列车安全运行提供保障。

图/通讯员 肖雷 盛艳波