

“早上起来,发现我们家阳台的双层玻璃有一块从外面裂开了,看起来有点吓人。”近日,家住三堰翰林世家小区的刘女士拨打本报新闻热线8110110反映此事。记者了解到,同小区有少数业主家里出现过类似情况。

■文、图/记者 王琪 实习生 马彬玉

居民阳台玻璃突然爆裂

业内人士:压力变化所致,及时更换

阳台玻璃爆裂 市民担心有安全隐患

17日下午,记者来到刘女士家中,看到了阳台上呈现龟裂状的钢化玻璃。这块双层玻璃位于窗户下面,室内面平滑完整,室外面以一个点为中心,向四周延伸出裂痕,但并没有碎掉。

刘女士开始怀疑是人为损坏,但是她家位于8楼,而且家人前一天晚上并没有听到有撞击玻璃的声音。

担心玻璃碎片会掉下楼,存在安全隐患。刘女士请了维修师傅来家里查看情况,维修师傅查看后表示,玻璃上贴有防爆膜,爆裂后不会碎掉,可以花200元更换一块玻璃。

据悉,入夏以来,该小区有少数业主家中出现过类似情况。翰林世家小区物业工作人员王女士解释说,很多业主家中还是2017年入住时开发商安装的玻璃,现在已经过了质保期,“据维修师傅推测,很可能是最近温度太高,加上安装时间过长,有空气进入双层玻璃中间,压力变化导致玻璃裂开。”



刘女士家阳台整块钢化玻璃爆裂,因玻璃上贴有防爆膜,所幸没有碎片掉落。

业内人士:建议加贴防爆膜

据长期从事家用玻璃生意的刘先生介绍,钢化玻璃爆裂概率一般在千分之三左右,属于小概率事件。钢化玻璃本身的质量、玻璃表面及边缘有无损伤、玻璃周边温度的变化、玻璃安装是否规范等均是钢化玻璃爆裂的影响因素。

爆裂原因可以分为两类,一是玻璃自身的原因,由于玻璃中存在着微小的硫化镍结石,在钢化热处理后一部分的结石随着时间会发生晶态的变化,体积增大,内压力变化在玻璃内引发微裂,从而导致钢化玻

璃裂开。

二是安装施工的原因,部分玻璃在粘合、安装施工过程中,由于垫块、隔离等防护不到位,产生玻璃的安装应力,在太阳暴晒骤热条件下激发玻璃热应力集中导致破裂。

刘先生表示,目前最为有效的预防钢化玻璃爆裂伤人的办法,是在其表面贴上防爆膜,发生爆裂后可避免玻璃碎片掉落。

提醒市民及时查看家中玻璃情况,如果发生玻璃爆裂的情况,及时联系专业人士更换,杜绝安全隐患。

《万达华府地下车库堆放大量建筑垃圾未清理》续

垃圾已清理,将确保车库环境卫生

■记者 徐国文

本报讯 前不久,十堰晚报秦楚网全媒体报道了万达华府小区地下车库堆放大量建筑垃圾,无人清理的问题。报道发出后引起张湾区住建局的重视,在相关部门的督促下,截至目前,堆放在地下车库的建筑垃圾已全部清理干净。

此前,万达华府小区D区的业主纷纷向十堰晚报秦楚网全媒体反映,小区物业公司将建筑垃圾堆放点设置在小区负一楼的地下车库,气味难闻、灰尘很大,且建筑垃圾长期不清理,希望物

业将建筑垃圾清运干净,同时将此处垃圾堆放点取缔。

对此,该小区物业公司负责人表示,并不是物业公司要把建筑垃圾堆放点设置在地下车库,而是在小区建设的过程中,开发企业没有规划建筑垃圾堆放点,物业公司实属无奈。针对业主的反映,他们将尽快把建筑垃圾清理干净。同时,张湾区住建局也迅速介入解决问题。

8月18日,记者再次来到万达华府小区D区负一楼的地下车库建筑垃圾堆放点,此前堆放的建筑垃圾已全部清理完毕。物业公司负责人

张建表示,此次共清理了约70车建筑垃圾,后期他们计划将建筑垃圾堆放点缩小一半面积,在堆放垃圾时也会进行洒水作业,减少灰尘,同时每周清运一次建筑垃圾,避免建筑垃圾大量堆积的问题。

在回访中还有业主提出,如今建筑垃圾堆放点附近的地面全是灰尘。对此,张建表示,将对此处进行全面清洗,保证地下车库的整体卫生。

张湾区住建局工作人员表示,后期还将定期对该小区建筑垃圾堆放、垃圾清运情况展开“回头看”,为业主营造良好的居住环境。

讲文明树新风公益广告

珍爱生命 谨防溺水 远离危险 平安成长



十堰日报社宣

